



## Überfüllsicherung MAXIMAT C20...

mit Prüftaste und kleinem Prozessanschluss



MAXIMAT C20 N



MAXIMAT C20 V (verstellbar)

### Technische Daten

#### Funktionsprinzip:

kapazitiv-hochfrequent, fail-safe

#### Umgebungstemperatur:

-20 ...+60 °C

#### Betriebsdruck:

atmosphärisch, 0,8 ... 1,1 bar

#### Anschlusskopf:

PBT glasfaserverstärkt; IP 65 nach EN 60 529

#### Prozessanschluss:

wahlweise G1“, G1½“ oder G1½“-Gewinde mit festem oder verstellbarem Anschluss

#### Versorgungsspannung:

15 ... 26 V DC

#### Anschlussleistung:

ca. 3W

#### Ausgänge

- Binär-Ausgang: +DO / -DO max. 30 mA  
Eing.-Spg: 24 VDC, Ausg.-Spg: ~18 VDC  
(Koppelrelais MAXIMAT KRC empfohlen)
- Stromausgang: +AO / -AO, 0 ... 20 mA
- Ausgang für Messumformer  
MAXIMAT SHR C..

**(Beachten: immer nur einen Ausgang verwenden!)**

#### Klemmen:

IP 20, Schraubanschluss

Leitungsquerschnitt max. 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Funktionsprüfung:

Anschluss für externen Prüftaster

an Klemme **T** und Klemme **0V**

wird Kontakt geschlossen wird Überfüllalarm ausgelöst

#### Wirkung:

die gesamte MAXIMAT C-Elektronik, die Verkabelung und die Melde/Steuerungseinrichtung wird überprüft

### CE-Kennzeichen:

Entsprechend Niederspannungs-Richtlinie (2006/95/EG) und EMV-Richtlinie (89/336/EWG)

### DIBT-Zulassung

Zulassungs-Nr.: **Z-65.13-294** für Überfüllsicherungen und Leckagesonden nach WHG §19

#### Hinweis:


Die beiliegende „Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-65.13-294“ ist Bestandteil der Bedienungsanleitung; deren Bestimmungen sind zu beachten!

### Einsatzbereich:

Der Standaufnehmer MAXIMAT C... ist nur für **leitfähige** Flüssigkeiten geeignet.


## EI. Anschluss

Steuer Spannungsversorgung mit Überstromschutzeinrichtung




binärer Ausgang an Koppelrelais / SPS

Steuer Spannungsversorgung mit Überstromschutzeinrichtung




Stromausgang an Analog-Eingang SPS

Steuer Spannungsversorgung mit Überstromschutzeinrichtung




an Messumformer MAXIMAT SHR CS

Steuer Spannungsversorgung mit Überstromschutzeinrichtung



an Messumformer MAXIMAT SHR C19



Mit der externen Prüftaste wird die gesamte Elektronik und Verkabelung überprüft (siehe Anmerkung auf Seite 1)

Anmerkung: Die Funktionsprüfung durch die externe Prüftaste ist kein Ersatz für die in der ZG-ÜS Kap. 6.2 vorgeschriebenen regelmäßigen Betriebsprüfung, die mindestens 1x jährlich durchgeführt werden muss.